

耐震診断実施状況(幼稚園:園舎)

学校名	建物名称	建築年月	構造・規模等			耐震基準	耐震化実施状況						備考	
			構造	階数	面積		耐震補強工事		耐震診断(2次診断)		耐震化優先度調査			
							実施年度	結果(Is)	実施年度	結果(Is)	実施年度	結果(ランク)		
認定こども園えどさき(江戸崎幼稚園)	園舎	H21.8	RC	1階	2,012	新								調査対象外
新利根幼稚園	園舎	S54.3	RC	1階	470	旧			H17	1.56				改修必要なし
	園舎	S54.3	RC	1階	320	旧			H17	1.21				改修必要なし
桜川幼稚園	園舎	S57.1	RC	1階	892	旧			H21	1.9				改修必要なし
ゆたか幼稚園	園舎	H1.3	RC	1階	1,178	新								調査対象外
みのり幼稚園	園舎	H1.3	RC	1階	1,748	新								調査対象外

※調査対象外・・・建築基準法に基づく新耐震基準(昭和56年以降)で建築された建物であり、調査の対象とならないもの。