

耐震診断実施状況(中学校:校舎・屋内運動場・武道場)

学校名	建物名称	建築年月	構造・規模等			耐震基準	耐震化実施状況						備考	
			構造	階数	面積		耐震補強工事		耐震診断(2次診断)		耐震化優先度調査			
							実施年度	結果(Is)	実施年度	結果(Is)	実施年度	結果(ランク)		
江戸崎中学校	校舎	H1.3	RC	3階	2,594	新								調査対象外
	校舎	H10.3	RC	4階	5,693	新								調査対象外
	屋内運動場	H12.12	RC	2階	1,747	新								調査対象外
	武道場	H3.3	S	1階	612	新								調査対象外
新利根中学校	校舎	S51.12	RC	3階	2,564	旧	H22	0.78	H17	0.59				改修済
	校舎	S51.12	RC	2階	387	旧	H22	1.18	H17	0.63				改修済
	校舎	H3.3	RC	3階	653	新								調査対象外
	屋内運動場	S54.9	RC	1階	1,325	旧	H22	0.89	H20	0.21				改修済
	武道場	H3.3	RC	1階	584	新								調査対象外
桜川中学校	校舎	H18.12	RC	2階	2,507	新								調査対象外
	校舎	H18.12	S	2階	1,741	新								調査対象外
	屋内運動場	S43.2	RC	2階	1,118	旧			H22	0.32				
	武道場	S58.2	S	1階	441	新								調査対象外
東中学校	校舎	S61.2	RC	3階	4,264	新								調査対象外
	校舎	S61.2	RC	3階	1,748	新								調査対象外
	校舎	S61.2	RC	1階	292	新								調査対象外
	屋内運動場	S61.3	S	1階	1,576	新								調査対象外
	屋内運動場	H3.2	S	1階	704	新								調査対象外
	武道場	S62.2	RC	1階	625	新								調査対象外

※調査対象外・・・建築基準法に基づく新耐震基準(昭和56年以降)で建築された建物であり、調査の対象とならないもの。